

## Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA29729556

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE INSTALATIE DE ALIMENTARE GAZ METAN	Data publicare: 06.01.2022 15:49
Cod si denumire CPV: 50800000-3 Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)	Data finalizare: 07.01.2022 08:25
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 06.01.2022 18:06
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 07.01.2022 08:25
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala - Dolj	Denumire: S.C. TESTOCLIMA S.R.L.
CUI: 24714767	CUI: 31197221
Adresa: Strada: Calea Unirii, nr. 10, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200419	Adresa: Strada: Cantonului, nr. 118P, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200778
Localitatea, Tara: Craiova, Romania	Localitatea, Tara: Craiova, Romania
Telefon: +40 251418120	Telefon: +40 767584888
E-mail: ajpis.dolj@mmanpis.ro	E-mail: testoclimate@yahoo.com

Informatii cumparare directa	
Descriere	eparatie la instalatia de alimentare cu gaz metan prin demontare si inlocuire electrovana de gaz si senzor detectie , probe de functionare , punere in functiune.
Conditii de livrare	Craiova, Unirii, nr. 10.
Conditii de plata	Ordin de plată 24 - 31 Ianuarie 2022.

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE INSTALATIE DE ALIMENTARE GAZ METAN	Solicitata: 1	Pret estimat: 1.150,00
Numar de referinta: rca	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 1.150,00
Pret de catalog: 1.150,00 RON/bucata		Valoare estimata: 1.150,00
Cod si denumire CPV: 50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)		Valoare de vanzare: 1.150,00
Descriere: <b>Reparatie la instalatia de alimentare cu gaz metan prin demontare si inlocuire electrovana de gaz si senzor detectie , probe de functionare , punere in functiune , etc.</b>		
<b>TOTAL</b>		Valoare de vanzare: 1.150,00 RON